


## ARRUELAS DE COBRE

Nº. E.S.	A Diâmetro int.	B Diâmetro ext.	C Espessura	Aplicação
ESC012	3,5	6	1	Vazamento cano
ESC013	4,1	10	0,5	Cônica vedação cano
ESC014	5	10	1	
ESC015	5,2	8	1	NW5/19W4 Cav 1.410.105.007
ESC016	2x6	10	1	Dupla retorno Cummins
ESC017	6,3	10	1	Sangria mbb 1 410 107 005
ESC018	6,3	10	1,5	Sangria mbb
ESC019	6,3	12	1	Reparo cav NW5/15W4
ESC020	6,5	11	1	
ESC021	7	14	0,5	Caneca
ESC022	7,1	11	2	Assento bico Toyota
ESC023	7,3	14,9	1,5	Assento bico cummins
ESC024	7,3	14,9	2	Assento D20/D40
ESC025	7,3	14,9	2,5	Assento cummins
ESC026	7,3	14,9	3	Assento bico silverado
ESC027	7,3	14,9	1	Assento bico cummins
ESC028	7,3	14,9	0,5	Assento bico Mitsubishi
ESC029	7,3	16	1	Maxion
ESC030	7,4	15,8	1	Assento sprinter motor maxion (ressalto)
ESC031	8	11,2	1	1 460 105 306
ESC032	8	15	1,5	Assento bico cummins
ESC033	8	15	2	Assento bico cummins
ESC034	2x8.2	12	1	Duplo retorno 1113MBB 352 078 0080
ESC035				Caneca válvula 019 9401 083170
ESC036	8,3	12	1	Retorno bicos 2 916710517
ESC037	8,3	12	1,5	Radiador mbb
ESC038	8,3	13	1,5	Reparo cav NW5/18W4
ESC039	8,3	14	1	
ESC040	9,5	18	1,5	Assento bico D10/D20
ESC041	9,5	18	2	Assento bico mwm/sca 112/111
ESC042	9,5	20	1	Assento bico 1113 mbb
ESC043	9,5	20	1,5	Assento bico pks injeção indireta mwm
ESC044	9,5	20	2	Assento bico sca 111/pks injeção direta
ESC045	9,5	20	0,5	Assento bico mbb1935/1941 motorom447
ESC046	9,7	13	0,5	Válvula 055 bch
ESC047	9,7	15,3	1	9 411 085 024
ESC048	10	13	1	2 916 710 605
ESC049	10	18	1,5	Assento bico cargo
ESC050	10	20	3	Valmet
ESC051	10,2	14	1	Lubrificação
ESC052	10,2	14	1,5	Lubrificação
ESC053	10,2	16	1,5	Lubrificação
ESC054	10,2	21	2	Assento bico injeção direta pks
ESC055	10,5	22	1	Assento bico mbb 1620 e 1418 moderno
ESC056	11	17,3	1	Assento bico Besta/hilux/pagero/L200
ESC057	11	17,3	1,5	Assento bico Besta/hilux/pagero/L201
ESC058	11,3	15,3	0,5	9 411 085 004
ESC059	11,4	16	1,5	Reparo cav 5339/966
ESC060	11,4	17,5	1,5	Assento bico Besta/tupic 2.7
ESC061	12	17	1,5	Assento bico Mitsubishi



## ARRUELAS DE COBRE

Nº. E.S.	A Diâmetro int.	B Diâmetro ext.	C Espessura	Aplicação
ESC062	12,2	15	1,5	2 912 710 607
ESC063	12,2	16	1,5	
ESC064	12,3	18	1,5	2 916 710 608
ESC065	12,4	20	1	com 2 furos de 1,5 bico nissan
ESC066	13	16	0,5	Elemento "b" bch
ESC067	13,2	17,5	1,5	Parafuso oco 2/2' cav
ESC068	14	17	0,5	Elemento "a" bch
ESC069	14,3	17,9	1,5	Bomba alimentadora bch 2 916 710 609
ESC070	14,3	20	1,5	Parafuso 14mm 2 916 710 610
ESC071	14,3	21	1,5	Bico 6357 pks
ESC072	14,3	20	2	Assento bico injetora ducati 2.5
ESC073	15,5	20,2	0,5	Elemento 129 sca 2 410 710 610
ESC074	16,3	19	1	Bomba alimentadora bch 1 230 203 001
ESC075	16,2	20	1,5	Turbo
ESC076	16,2	22	1,5	Direção hidráulica
ESC077	17,2	21	1,5	
ESC078	17,4	21,3	1,5	Assento bico dakota
ESC079	18,2	22	1,5	Sangria luva/sangria moderno
ESC080	18,2	24	1,5	Direção hidráulica
ESC081	19,2	23	1,5	Reparo cav placa final HW5/77W4
ESC082	20,2	24	1,5	Hidráulica
ESC083	20,3	26	1,5	Hidráulica
ESC084	21,2	26	1,5	Porta injetor injeção indireta pks
ESC085	22,2	26	1,5	
ESC086	22,2	27	1,5	Porta injetor pks
ESC087	24,2	30	0,5	Assento bico Mitsubishi
ESC088	24,2	30	2	Bujão mbb
ESC089	24,3	32,5	0,5	Yanmar b9-522523
ESC090	24,5	28,8	2	
ESC091	26,2	32	1,5	
ESC092	26,2	32	2	
ESC093	26,3	30	1	Bujão bomba alimentadora 2 440 105 000
ESC094	26,6	31,6	0,5	Yanmar b9-11450
ESC095	27,2	32	2	
ESC096	28,5	35,7	0,5	Yanmar b10 522523/nb13
ESC097	30	40	0,5	Yanmar ns18-11450
ESC098	30,2	36	2	
ESC099	35,3	42	2	
ESC100	40	47	1	Anticamera pks

(11) 5842-5573 – [eletrosuporte@eletrosuporte.com.br](mailto:eletrosuporte@eletrosuporte.com.br)